


Disipador (H.D.) de Aluminio

Información de instalación:

1, Fije el H.D. a la superficie de colocación mediante tornillos y tacos.

2, Extienda la pasta de fijación sobre las alas del H.D.

3, Coloque la superficie final, hasta el nivel del H.D.

4, Encienda la tira.




Ácido



PC Cover Ácido




Tapa final plástica *2

1 sin orificio; 1 con orificio.






www.jisoiluminacion.com



LED Aluminum heat dissipater (H.D.)

Service Environment and Installation:



1, Fix 749P-01 led H.D. on the rough brick with screws.

2, Lay the mud sand on the 749P-01 wings.

3, Apply lime on the mud sand, keeping the same level with LED H.D. PC cover.

4, Turn on the light.



Frosted

Frosted PC Cover



Plastic Endcaps *2

1 with hole; 1 without hole.

